



ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

Информационное сообщение

Дата несчастного случая: 20.02.2023

Вид деятельности: Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

Профессия: монтажник технологических трубопроводов

Краткая характеристика места, где произошел несчастный случай: район кустовой площадки нефтяного месторождения, объект нефтесборные сети

Вид происшествия: обрушение и осыпь земляных масс

Краткое описание несчастного случая: При выполнении земляных работ на кустовой площадке по монтажу угла трубопровода, строительной бригадой выполнялись работы по расширению траншеи. При этом извлеченный грунт из траншеи располагался в непосредственной близости от кромки траншеи. По завершению работ экскаватор осуществил переезд на безопасное расстояние от траншеи. Для подготовки трубы к монтажу угла строящегося трубопровода и обрезки трубы, при помощи угловой шлифовальной машины, монтажник технологических трубопроводов спустился в траншею, после чего произошла подвижка грунта стенки траншеи, в результате которой монтажник был придавлен. Прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали смерть пострадавшего.

Причины несчастного случая:

Основной причиной несчастного случая явилось неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочего места при выполнении земляных работ, а именно отсутствие откосов/креплений вертикальных стенок траншеи, что привело к обрушению грунта.

ВАЖНО: сообщение рассылается с целью ознакомления работников и проведения организационно-технических мероприятий для исключения подобных происшествий