



## Информационное сообщение

**Дата несчастного случая:** 20.01.2022.

**Ведомственная принадлежность:** физкультурно – оздоровительная деятельность.

**Профессия:** машинист воздушно – канатной дороги (далее – машинист ВКД).

**Краткая характеристика места, где произошел несчастный случай:** территория горнолыжной

базы, сноутюбинговая трасса, территория трассы огорожена оградительной сеткой, дневное время суток.

**Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю:** трактор гусеничный Ратрак Formatic X-trail 170, 2007 года выпуска, Hydrolink OY AB Финляндия.

**Краткое описание несчастного случая:** В 10:20 машинист ВКД не дождавшись главного механика, приступил к должностным обязанностям по очистке ям для оцепления тюбингов. Закончив работу, машинист ВКД решил проверить сноутюбинговую трассу, что не входит в его должностные обязанности. В это время по поручению главного механика, тракторист на снегоуплотнительной машине выполнял работы по уплотнению сноутюбинговой трассы № 1. После окончания работ, снегоуплотнительная машина уехала с трассы за оградительную сетку и машинисты ВКД и инструктор съехали с пустой трассы на тюбингах не имея разрешения руководителя, а после поднялись по канатной дороге наверх. Во время спуска работников, тракторист обратил внимание на занос тюбингов в правую сторону относительно начала движения, подождав пока люди уйдут на безопасное расстояние, приступил к планировке трассы. Во время планировки трассы, машинист ВКД взял тюбинг и повторно съехал с трассы. Во время спуска тюбинг занесло вправо по ходу движения, он ударился об оградительный вал, его отбросило в левую сторону, и он въехал в центр движущейся с поднятой фрезой снегоуплотнительной машины. Пострадавший получил травмы не совместимые с жизнью.

**Вид происшествия:** прочие контакты (столкновения) с предметами, деталями и машинами за исключением ударов (ушибов) от падающих предметов (код классификатора 045).

### Причины несчастного случая:

**Основная:** неудовлетворительная организация работ, выразившаяся в необеспечении соблюдения безопасных условий и охраны труда, отсутствии на рабочем месте непосредственного руководителя работ, отсутствии мероприятий по выявлению опасностей, оценке и снижению уровней профессиональных рисков, связанных с организацией безопасного производства работ.

### Сопутствующие:

- 1) несовершенство технологического процесса, выразившиеся в отсутствии плана производства работ (технологической карты), локальных нормативных актов, регламентирующих порядок спуска и подъема работников при производстве работ;
- 2) нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившиеся в самовольном спуске по трассе на тюбинге без разрешения непосредственного руководителя.

**ВАЖНО:** сообщение рассылается с целью ознакомления работников и проведения организационно-технических мероприятий для исключения подобных происшествий