

# Информационное сообщение

Дата несчастного случая: 23.07.2020

Предприятие, осуществляющее деятельность по эксплуатации электрических сетей

Должность: электромонтер

**Краткое описание:** В соответствии с нарядом-допуском № 145 на подстанции трансформаторной 10/04 кВ № 39 выполнялись работы по текущему ремонту шин 0,4 кВ трансформатора 1Т: протирка изоляторов, протяжка болтовых соединений и уборка помещения. Электромонтерам был проведен целевой инструктаж, указаны границы рабочего места и обеспечено отсутствие напряжения на токоведущих частях оборудования, на котором предстояло работать. После выполнения порученной работы электромонтер решил заменить сгоревшую лампочку над ячейкой № 4, находящуюся под напряжением. Электромонтер поставил лестницу на переднюю панель ячейки и встал на лестницу. Лестница начала съезжать с передней панели ячейки и электромонтер прикоснулся руками к шине фазы «С» секции шин 10 кВ, находящейся под напряжением. В результате электротравмы работник получил электроожог правой верхней конечности и левой кисти 2-3 степени.



## Непосредственные причины:

- нарушение технологического процесса, выразившееся в необеспечении безопасных условий труда при эксплуатации оборудования, при производстве ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках, в отсутствие постоянного контроля за членами бригады;
- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в расширении рабочего места и необеспечении безопасного производства работ.

**ВАЖНО:** сообщение рассылается с целью ознакомления работников и исключения подобного происшествия